


## CURVADORA MANUAL WB 100

REF: 3776101



### Descripción

La Curvadora Manual WB100 de Metalkraft permite el curvado del hierro tanto en frío como en caliente. Permite crear perfiles planos, redondos y cuadrados.

#### Características:

- Ángulo de plegado hasta 120°
- Presión excéntrica sobre la pieza que se quiere doblar.
- Modelo hecho de hierro colado

#### Frío:

Capacidad acero plano 100 x 8 mm

Capacidad acero redondo 22 mm

Capacidad acero cuadrado 20 x 20 mm

#### Caliente:

Capacidad acero plano 100 x 15 mm

Capacidad acero redondo 27 mm

Capacidad acero cuadrado 25 x 25 mm

### Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 30 kg
- ✓ **Dimensiones (l x an x al):** 550 x 320 x 240 mm

## Imágenes

---

